

Leitungsbericht

Darmstadt **[Redacted]** (Abnahme)
DWA-M 149-2

Ortsteilname
64297 Darmstadt-Eberstadt

Straßenname
[Redacted]

Leitungsbezeichnung
Baugrube in FLR


Knotenbezeichnung oben
Baugrube in FLR

Knotenbezeichnung unten
Anschluss an den Straßenkanal

Inspektionsdatum
19.09.2019


Inspektionsnummer
1

Inspektionsrichtung
in Fließrichtung



8,63m BCAAB

Anschluss, Abzweig, Anschluss geschlossen, 100 mm, 3 Uhr, ehemaliger Küchenanschluss Haus-Nr.2 Untersuchungsabschnitt 8



8,98m BCBZC

Punktuelle Reparatur, Reparatur mit partieller Auskleidungs-/Manschettentechnik, 12-12 Uhr



9,21m BCAA

Anschluss, Abzweig, Anschluss offen, 150 mm, 9 Uhr, Anschluss SW vorder Haus

MUSSTEFER

Alle Messwerte ohne Gewähr.