

Leitungsbericht

Darmstadt **[redacted]** (Abnahme)
DWA-M 149-2

Ortsteilname
64297 Darmstadt-Eberstadt

Straßenname
[redacted]

Leitungsbezeichnung
Baugrube in FLR


Knotenbezeichnung oben
Baugrube in FLR

Knotenbezeichnung unten
Anschluss an den Straßenkanal

Inspektionsdatum
19.09.2019

Inspektionsnummer
1

Inspektionsrichtung
in Fließrichtung



3,41m BCBZC

A1 Punktuelle Reparatur, Reparatur mit partieller Auskleidungs-/Manschettentechnik, 12-12 Uhr

4,05m BCBZC

B1 Punktuelle Reparatur, Reparatur mit partieller Auskleidungs-/Manschettentechnik, 12-12 Uhr

8,40m BCBZC

Punktuelle Reparatur, Reparatur mit partieller Auskleidungs-/Manschettentechnik, 12-12 Uhr

MUSSTEFER